Подключение клавиатуры Штрих FrontMaster

При подключении клавиатуры и ридера карт на pos-системе Штрих FrontMaster возможна некорректная работа ридера. Для исправления проблемы необходимо удалить ранее использовавшийся пакет atkbd-front-utils и установить новый пакет atkbd-front-utils для FrontMaster (устанавливается из репозитория Artix):

```
apt-get purge atkbd-front-utils
apt-get install atkbd-front-utils
```

При установке пакета atkbd-front-utils также будет установлен пакет atkbd-front-modules.