

Подключение клавиатуры Штрих FrontMaster

При подключении клавиатуры и ридера карт на ros-системе Штрих FrontMaster возможна некорректная работа ридера. Для исправления проблемы необходимо удалить ранее использовавшийся пакет `atkbd-front-utils` и установить новый пакет `atkbd-front-utils` для FrontMaster (устанавливается из репозитория Artix):

```
apt-get purge atkbd-front-utils  
apt-get install atkbd-front-utils
```

При установке пакета `atkbd-front-utils` также будет установлен пакет `atkbd-front-modules`.