


Zebra

Настройка сканера

Настройка сканера осуществляется через менеджер оборудования.

Для подключения сканера в списке драйверов выберите Zebra:



Параметры подключения сканера

Сканер Zebra

ID: hw::ZebraScanner_0

Параметры:

Порт: не указан

Скорость: 9600

Таймаут: 20

Описание:

Порт к которому подключено устройство

<Изм-ть(Enter)>

<Выход(Esc)>

- **Порт** – порт, к которому подключается устройство. Порт может быть выбран из списка или задан вручную.
- **Скорость** – скорость передачи данных.
- **Таймаут** – время ожидания ответа от сканера в миллисекундах.

i Для реализации возможности отключения сканера кассовой программой необходимо:

1. Перевести сканер в режим "USB Keyboard HID" с помощью сканирования штрих-кода:



***USB Keyboard HID**

2. Далее с помощью утилиты **123Scan** перевести сканер в режим "SSI over USB CDC":

